

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS OptiFinish



Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline polüuretaan-akrüülide baasiline lakk parkett- ja täispuidust põrandatele.

Kasutusala

Parkett- ja laudpõrandate lakkimiseks, tavakasutus. Sobib eluruumidesse, hea vastupidavusega..

Olulised omadused

- väike kulu
- lihtne peale kanda
- hea hinna ja kvaliteedi suhe

Tehniline info

Artikkel nr	11503	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht)
Läikeaste	poolläikiv (ca 32 +/-5), läikiv (ca 80)	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	30 +/- 1%	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, löplik kuivamine ca 5 päeva.
Pakendi suurus	poolläikiv 10l, 5l,	Vahelihvimine	Varaseima vahelihvimise võimalus 8-10 tunni pärast. Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda.
Pakkimine	Alus: 60x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nöös, +5° C kuni +25° C. Säilimisaeg 6 kuud.
Giscode	W3+	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.

2004/42/CE

EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140g/l (2007/2010) OptiFinish sisaldab max 70 g/l LOÜ
Viskoossus DIN4 24+/- 1s

Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada
- Mitte valuda otse põrandale, vaid
kasutada LOBTOOL plastämbrit
- Ventileerida töoruume

Ettevalmistus

- Põrand lihvida, puhastada tolmust, ölist, vahast, katta kruntlakiga. Lasta kuivada vastavalt nende tehnilistele nõuetele.
- LOBADUR OptiFinish kanda rulliga peale
- Lasta kuivada 8-10 h
- Vahelihvimine

Sobivad krundid

Troopilistel puiduliikidel: LOBADUR WS EasyPrime, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline),

Soovitused kasutamisel ilma kruntlakita

Võimalik tamme, saare, vahtra ja pöögipõrandatel, mis on paigaldatud jäikade liimidega. Puiduliikude puhul, mis on niiskustundlikud, põrandaküttega parkettpõrandatel ja renoveerimisel soovitav katta ühe kihiga päevas.

1. Pind ette valmistada, rullida OptiFinish pinnale
2. Lasta kuivada 4-6 tundi
3. Kanda OptiFinish pinnale
4. Lasta kuivada 8-10 tundi
5. Vahelihvimine
6. Kanda OptiFinish pinnale